

Mise à jour de version 2.2.1 en 2.2.2


0 - Contrôles avant de mettre à jour

Ne pas mettre à jour tout de suite la version de compagnon rester pour le moment en 2.2.1

0a - Pour vérifier la version **Allumez la radio en mode Bootloader**

Vous devez maintenir pincés vers l'intérieur les 2 trims horizontaux quand vous actionnez l'interrupteur.

vous devez voir : **Taranis Bootloader - 2.2.1**



Connectez le câble USB à la radio et à l'ordinateur.

Patientez un moment, le temps que votre ordinateur détecte 2 nouveaux disques USB


Ici le monde de la carte est bizarre « chinoisé »

vous devriez avoir "**SDCARD**" et "**TARANIS**". **Ne faites aucune manipulation sur "TARANIS"**.

0b - Faire la sauvegarde du contenu de la carte SD en version 2.2.1

- copiez l'ensemble du contenu de "Disque amovible **SDCARD**" vers le dossier de sauvegarde que vous avez créé précédemment. (ici sav_221_20180730)


0c - Lancer Companion et sauvegarder la radio le firmware de la radio, les modèles et synchroniser la carte SD .




l'icône **sauvegarder la radio** donne un fichier de type EEPROM fichier = sav_radio_221_xxxx (32,8 Ko)



l'icône **Lire le firmware de la radio** donne un fichier de type FLASH fichier = lirefirmware_221_xxxx (524,3 Ko)



Récupérer les modèles et les réglages de la radio depuis Companion par l'icône



Pour sauvegarder les modèles

Menu fichier / Enregistrer sous...
pour sauvegarder les modèles existants xxxx.otx



l'icône **Synchroniser la carte SD** pour copier la carte SD sur le disque dur

Permet de travailler sur l'ordinateur avec les données de la carte SD et éventuellement de sauvegarder directement,

1 - Fermer Companion, éjecter les disques USB, débrancher le cordon puis éteindre la radio

2 - Préparation de votre ordinateur

2a - Préparation de la carte SD pour la branche 2.2.2

Télécharger sur le forum <http://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2> Pack OpenTX 2.2.2 pour X9 le fichier SDCard_X9_v2.2.2.zip

2b - Décompresser le contenu dans un dossier du PC

éventuellement ajouter/retirer des fichiers contenus dans l'archive zip

Vous avez donc maintenant un dossier SDCard_v2.2.2 prêt à être envoyé vers votre radio.

3 Installer la nouvelle version 2.2.2 de Companion

Avant bien sur effectuer le Téléchargement du logiciel sur <http://www.open-tx.org/2018/07/28/opentx-2.2.2> ici il s'agit de la version Debian https://downloads.open-tx.org/2.2/release/companion/linux/companion22_2.2.2_amd64.deb Après installation vérifier la configuration du logiciel.

4 - Lancer Companion

Revérifier vos paramètres et

Télécharger le firmware (menu fichier / télécharger) dans un dossier par exemple /firm_card

Ici le firmware est : opentx-x9e-eu-noheli-lua-luac-fr.bin

Attention au dossier de téléchargement du fichier !

4a - Fermez le logiciel Companion.

5 - Mise a jour du contenu de la carte sd sur la radio

il va s'agir dans cette partie de remplacer la globalité du contenu de la carte SD de la radio par le contenu préparé pour OpenTX 2.2.2 (en prenant soin de sauvegarder le contenu initial normalement fait en 0b)

Vous allez accéder à la carte SD de la radio en allumant la radio en mode bootloader, puis la connecter par USB au PC pour manipuler directement les fichiers.

5.1 - Allumez la radio en mode Bootloader

5.2 - Connectez le câble USB à la radio et à l'ordinateur.

Patientez un moment, le temps que votre l'ordinateur détecte 2 nouveaux disques USB

5.2b/ Étape suivante

Supprimez alors tout le **contenu** de « **sdcard** » ou **reformat** pour faire place nette pour la nouvelle version.

5.2c/ mise en place du nouveau contenu :

- copiez l'ensemble du contenu du dossier **SDCard_v2.2.2 vers** la carte SD de la radio
- vérifiez que la copie s'est bien passée (comparez les contenus!)

5.3 - Laissez la radio branchée et ne l'éteignez pas.

6 - flasher la radio

6a - Relancez Companion.

6b - Menu Transfert / transférer le firmware

ici dossier par exemple /firm_card - **le fichier est opentx-x9e-eu-noheli-lua-luac-fr.bin**



décochez la case de vérification hardware avant de transférer le **firmware** sur la radio



6c - Laissez la radio branchée et allumée.

7 - Mise à jour du Bootloader et réglages en FR

7a - aller dans le dossier de votre PC dans lequel vous avez téléchargé le firmware (**opentx-x9e-eu-....-fr.bin**) Copiez ce fichier, et collez-le dans le répertoire "FIRMWARE" de la carte SD de la radio et renommez-le "firm222.bin". *Le nombre total de caractères dans un nom de fichier est de 32, y compris l'extension. Donc la longueur maximale du nom est de 28 et ". bin" = 4 (le point est considéré comme 1 caractère).*

A la fin de la copie, **Éjecter les disques USB**, débrancher le cordon USB, **Éteignez la radio**

7b - Patientez 10 secondes

7c - Rallumez la radio normalement.

Un message d'alerte va donc peut être apparaître indiquant « Eeprom data v2xx »

- Si besoin Validez pour continuer d'où message ,, ,, ,,conversion ,, ,,

- Si besoin Appuyez sur une touche, Une écriture de l'EEPROM se fait pour mettre à jour

7d - continuez en faisant les manipulations suivantes

Maintenant appuyez 2 secondes sur le bouton [MENU] Comme la radio était en Français avant, il doit y être restée

Sur la page **CONFIG RADIO** descendez jusqu'à trouver la ligne **Langue annonce vocale**.

Vérifiez ou sélectionnez **Français** et sur la ligne du dessous **Unités Metrique**

Cliquez sur [PAGE] cela affiche :

Carte SD

CROSSFIRE

EEPROM

FIRMWARE → positionnez-vous sur Ce dossier

IMAGES

LOGS

MODELS

A l'aide de la touche [-], positionnez-vous sur le dossier

FIRMWARE

Cliquez sur [ENT]


A l'aide de la touche [-], positionnez-vous sur le fichier firm222.bin

Cliquez sur [ENT]

Sélectionnez [Flasher Bootloader]

Cliquez sur [ENT]

Patientez le temps que le flashage du bootloader se réalise.



Cliquez plusieurs fois sur [PAGE] jusqu'à obtenir la page VERSION vous êtes normalement en 2.2.2

```
VERSION 5/9
FW : opentx-x9e
VERS : 2.2.2 (a5de713b)
DATE : 2018-07-28 05:50:59
EEPR : 218
UID : 12345678 55AA55AA 87654321
[ENTER Long]: EEPROM backup
[MENU Long]: Factory reset.
```

Par sécurité profitez en pour faire une sauvegarde du contenu de l'EEPROM de votre radio le curseur est positionné sur (ENTER LONG) ; Sauvegarder l'EEPROM

7e - Pour vérifier la version lancer la radio en en mode Bootloader vous devez voir : **Taranis Bootloader - 2.2.2**

7f - Il reste à faire la sauvegarde/ synchronisation du contenu de la carte nouvelle SD en version 2,2,2 comme indiqué plus haut (Voir **0c**)

- sauvegarder la radio : sav_radio_222_20180731

- le firmware de la radio : lirefirmware_222_20180731

- les modèles : model1-4_310718.otx

- Synchroniser la carte SD version 2.2.2.

Synchronisation terminée /media/jc48f/SDCARD -> /,,,,,/taranis/firm_card/sdcard/syncro_sdcard :

Nouveau: 498; Actualisé: 0; Ignoré: 0; Erreur: 0;

8 - Fermer Companion éjecter les disques USB, débrancher le cordon puis éteindre la radio

Voilà c'est fini pour le moment, reste à revérifier vos modèles et voler.

Correction Typo 19/07/2019 (merci jy.c.parl16)

Crédits

le forum <http://frskytaranis.forumactif.org>

Voir aussi les documents <http://jc.etiemble.free.fr/jccms/index.php/aeromodelisme/taranisx9e>

taranis_mop_maj-version

taranis_mop_nouveau-possesseur

